

**Мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия**

Наименование ОКН	Местонахождение ОКН	Дата проведения контрольно-надзорного мероприятия	Информация о состоянии повреждений/дефектов	Принятые меры
«Жилой дом», 1907 г.	Алтайский край, г. Бийск, ул. Мухачева, 87	31.01.2019	На момент осмотра облик объекта культурного наследия изменен, выполнено устройство навесного вентилируемого фасада.	По результатам мероприятия по контролю составлен акт технического состояния объекта культурного наследия. Правообладателю направлен перечень работ по сохранению объекта культурного наследия (демонтаж навесного вентилируемого фасада, реставрация) для исполнения.