

Результаты проверки собственника объекта культурного наследия "Дом Ерина", расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Льва Толстого, 133

Наименование ОКН	Местонахождение ОКН	Дата проведения проверки	Вид проверки (плановая/внеплановая)	Форма собственности (пользования)	Информация о выявленных нарушениях в сфере охраны ОКН	Информация о выданных предписаниях об устранении нарушений в сфере охраны ОКН
"Дом Ерина"	Алтайский край, г. Бийск, ул. Льва Толстого, 133	27.02.2019	внеплановая	краевая	Не установлена информационная надпись	выдано предписание по устранению нарушений